

Kvaliteten af udført service er blevet bedre!

23 virksomheder har været udtaget til kontrol i efteråret 2025. Der er gennemgået 99 servicereporter og udført kontrolbesøg på udført service hos 25% af de omfattede virksomheder. Servicereporterne er blevet bedre, men på de udførte servicearbejder er der stadig fejl og mangler på halvdelen, så her ligger forbedringen i, at der denne gang ikke er konstateret udførelse af service, som er helt uacceptabel:

Resultat i procent	Servicerapporter		Udført service	
	2025	2024	2025	2024
Kontrolperiode:	2025	2024	2025	2024
Fejlfri udførelse	9%	0%	17%	38%
Udførelse over middel	35%	38%	17%	25%
Acceptabel udførelse	52%	33%	17%	0%
Udførelse med fejl og mangler	4%	10%	50%	38%
Uacceptabel udførelse	0%	0%	0%	13%

Inspektørens anbefalinger

Der er med andre ord grund til at gøre det endnu bedre, når der udføres service i 2026. OR-inspektør John Weber har især lagt mærke til disse forbedringsmuligheder:

- Rensning af luftveje og elektroder, så de bliver helt rene!
- Husk at registrere produktionsdato for olieslangerne (fra omløberens stempel). Udskift ved 5 år!
- Pas på kip-punktet, så sod-tallet ikke stikker af, inden næste regelmæssige service
- Flammevægtens reaktionstid skal altid tjekkes og noteres i rapporten. Det handler om sikkerhed!

Godt Nytår!

OR-mærkater bestilles som altid på hjemmesiden: www.or.dk/bestilling, hvor du også kan bestille OR-servicerapporter, OR-slangemærkater og OR-tankrapporter. Du kan se nyhedsbrevene fra OR-udvalget på www.or.dk/orientering.

God service! Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet / or-sek@teknologisk.dk / telefon 7220 2590